


**Fig. 1**



**Fig. 2**




Fig. 3 (a)

Cross-section before winding




Fig. 3 (b)

Cross-section after winding






Fig. 3 (c)



Outer  
circumference  
side



Inner  
circumference  
side


Fig. 3 (d)

Outer  
circumference  
side




Inner  
circumference  
side


**Fig. 4**




**Fig. 5**



**Fig. 6**



**Fig. 7**



**Fig. 8**




Fig. 9 (C)




Fig. 9 (B)




Fig. 9 (A)




Fig. 10 (C)




Fig. 10 (B)




Fig. 10 (A)






Fig. 11 (A)      Fig. 11 (B)      Fig. 11 (C)







Fig. 12



**Fig. 13**



**Fig. 14**



**Fig. 15**




Fig. 16 (A)




Fig. 16 (B)




Fig. 16 (C)




Fig. 16 (D)

